

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BDT-VP

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2023

V/v bổ sung dự toán
mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa
tài sản của cơ quan năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 2492/STC-QLGCS ngày 01/8/2023 của Sở Tài chính về việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2024; ngày 07/9/2023, Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 892/BDT-VP V/v xây dựng dự toán mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản của cơ quan năm 2024. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát và đánh giá, Ban Dân tộc tỉnh còn thiếu sót một số nội dung cần mua sắm, sửa chữa để đảm bảo các điều kiện làm việc, cụ thể như sau:

1. Sửa chữa trụ sở làm việc

Trụ sở làm việc của Ban Dân tộc được UBND tỉnh cho chủ trương sửa chữa năm 2023. Quá trình sửa chữa, công trình được kiểm tra, đánh giá bổ sung, trong đó:

- Điều chỉnh trong năm 2023: Một số nội dung trình phê duyệt điều chỉnh thực hiện trong năm 2023 với nguồn kinh phí đã được bố trí tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023 (đã có Tờ trình riêng);

- Sửa chữa trong năm 2024: Một số hạng mục đã được đánh giá hư hỏng cần sửa chữa, thay thế, gồm: Sửa chữa hội trường tầng 4 (nền, bục, trần, tường, điện) và phòng làm việc của lãnh đạo Ban; thay mới rèm cửa chống nắng toàn bộ trụ sở.

Khối lượng trình Sở Tài chính xem xét bố trí vốn năm 2024 để sửa chữa các hạng mục trên.

1.1. Tên tài sản cần sửa chữa: Trụ sở Ban Dân tộc; địa điểm: số 64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

1.2. Thời gian sửa chữa gần nhất: năm 2016.

1.3. Lý do, mục tiêu, khối lượng công việc cần sửa chữa:

- Phòng họp, hội trường tầng 4 hiện trạng từ lâu chưa được đầu tư sửa chữa, chưa đảm bảo tính trang nghiêm khi cơ quan tổ chức các cuộc họp, hệ thống điện, chưa đáp ứng yêu cầu trong các cuộc họp, hội nghị trực tuyến; Các phòng làm việc lãnh đạo cơ quan có hiện tượng xuống cấp, ảnh hưởng đến quá

trình công tác, lãnh đạo, điều hành các công việc, nhiệm vụ của cơ quan; Rèm cửa sổ chống nắng được lắp đặt từ năm 2007 đến nay đã hư hỏng

- Khối lượng công việc sửa chữa:

+ Hội trường: 79,2 m²

+ 03 Phòng làm việc lãnh đạo Ban: 76 m²

+ Các cửa sổ cần chống nắng: 120 m²

1.4. Dự kiến chi phí: 1, 300 triệu đồng

1.5. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh

1.6. Phạm vi, hình thức đầu tư: Sửa chữa.

1.7. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

1.8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

1.9. Hồ sơ kèm theo gồm:

- Danh mục công trình sửa chữa (*Theo Phụ lục 2 đính kèm*);
- Biên bản kiểm tra, đánh giá hiện trạng;
- Bản khái toán kinh phí sửa chữa.

Việc sửa chữa bổ sung của Ban Dân tộc tỉnh là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính hoàn thiện trụ sở làm việc của cơ quan hành chính. Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí năm 2024 để thực hiện sửa chữa công trình nêu trên./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, KT, CVP.

TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Thịnh